

Guía rápida

APLICACIÓN CERAS ACRÍLICAS

BETON: Sellador acrílico. Sella porosidad e incrementa adherencia de los acabados.

METEOR PLUS y PB 28: Emulsión acrílico metalizada. Antideslizante, autobrillo y de fácil recuperación. Certificada por UL. Lustrable con bajas y altas revoluciones.

METEOR MAXIMA: Emulsión formulada con polímeros acrílicos y poliuretánicos que garantizan el máximo brillo y resistencia al tráfico. Fórmula antioxidante. Alta resistencia antideslizante.




ANTES DE COMENZAR, VERIFICAR QUE LAS HERRAMIENTAS ESTÉN LIMPIAS.



BARRER TODA LA SUPERFICIE.



COLOCAR UNA BOLSA PLÁSTICA PARA EVITAR CONTAMINAR LA CERA Y PROTEGER AL BALDE.



COLOCAR LA SEÑAL DE PISO MOJADO.




UTILIZAR MOPA DE RAYÓN LIMPIA.




VERIFICAR QUE EL PISO ESTÉ COMPLETAMENTE SECO Y COMENZAR LA APLICACIÓN POR EL SITIO MÁS ALEJADO AL ACCESO.



MOJAR LA MOPA COMPLETAMENTE Y SECAR CON LA PRENSA LA MITAD DE LA MISMA.




ESTABLECER UN PERÍMETRO DE APLICACIÓN (EQUIVALENTE AL ANCHO QUE PERMITE EL MOPEADO). APLICAR LA CERA DENTRO DEL MISMO.



DAR VUELTA LA MOPA CUANDO YA NO ENTREGUE MÁS CERA.



APLICAR LA SIGUIENTE CAPA CON EL PISO SECO. REPETIR TODO HASTA OBTENER EL BRILLO DESEADO.



LUSTRAR LUEGO DE 24 HORAS DE APLICADA LA ÚLTIMA CAPA.